

产品手册

ZD-6716-V3

高性能直流无刷控制器(驱动器)



- 在使用本品前,请仔细阅读本手册
- 请妥善保管本手册,以备日后参考
- 本册外观图片仅供参考,请以实物为准

产品特点

● 高集成度高可靠性无刷直流(BLDC)电机控制器

- 三相全桥, PWM 方式
- 闭环稳速,大负载时电机仍能保持转速
- 纯硬件设计,高速度,高抗干扰能力
- 控制和输出接口全部采用光电隔离方式
- 周波限电流方式,保护更加精确快速
- 低发热,大功率

主要功能

- 欠电压(≤17V)、过热(>150℃)自动保护
- 堵转 4 秒自动保护
- 霍尔错误保护
- 输出限流线性可调: 0.5-8A
- 支持内置电位器、外接电位器和模拟电压调速
- 支持速度信号输出反馈
- 带有使能功能
- 具有缓启动功能,避免电流过冲,有效保护电机

⅓

安全注意事项

- 本产品属于专业电器设备,应由专业技术人员进行安装、 调试、操作和维护。不正确的使用将导致触电、火灾、爆 炸等危险。
- 本产品为直流电源供电,请确认电源正负极正确后上电
- 请勿带电插拔连接线缆,且通电中不允许有线缆短接, 否则将导致产品损坏
- 电机运行中如需改变方向,必须先减速致电机停止后, 再换向
- 驱动器非密封,请勿在内部混入镙丝、金属屑等导电性 异物或可燃性异物,储存和使用时请注意防潮防尘
- 驱动器为功率设备,尽量保持工作环境的散热通风

产品工作条件


项目		最小	额定	最大	単位
环境温度		-30		60	$^{\circ}$ C
输入电压(DC)		18		48	V
输出电流		0.5		8	A
适用电机转速		0		30000	rpm
霍尔信号电压		4.5	5	5.5	V
霍尔驱动电流			10		mA
公共端电压		3		5.5	V
公共端所需电流		0.1		50	mA
速度信号输出电流			5	10	mA
外接调速电位器			10K		Ω
模拟调速电压(Ve)		0		5	V
控制接口电压	Н	3	5	5.5	V
	L	0	0	0.5	V

接口定义

名称	说明
正/负极	直流电源输入,18-48V
U,V,W	电机相线
Hu,Hv,Hw	霍尔信号线
H+,H-	霍尔电源,外接调速参考线,禁止外接给其它设备使用
Ve	外接调速。使用内部调速时悬空。 注①
FG	速度反馈信号,频率=霍尔换相频率 注②
EN	使能,悬空或高电平时为正常工作,低电平脱机 注③
DR	方向,悬空或高电平时为正转,低电平反转 注③ 注④
V+	控制信号公共正端(+5V) 注⑤
电源灯	绿色,通电后长亮
电流	输出限流设置,顺时针旋转 0.5-8A
调速	内部电位器调速,顺时针旋转,速度 0-100%
方向	OFF=正转,ON=反转,当外接方向控制时设置为 OFF
切换	ON=内部电位器调速,OFF=外接调速


注①:支持外接10K电位器或模拟电压调速。当外接电位器时,Ve对应电位器中间脚,当外接模拟电压时,H-为参考地,Ve为模拟电压输入信号,H+悬空(详见**接线方法**) 使用此功能时确认"切换"拨码为OFF状态

注②:速度反馈接口,采用oc门方式,禁止与地直接相连,不用时悬空。接口方式如右图所示:



直流无刷控制器

注③:此信号需有5mA以上 驱动吸收能力,控制 接口方式如右图所 示:



注4:当使用此功能时,确认"方向"拨码为OFF

注⑤:信号电源,默认为3.3-5V,由上位机或控制单元提供,需和控制 信号为一个回路。


限流说明:

本控制器采用输出限流方式,有效避免 因启动或负载加大时电流过大导致工作异 常。实际使用时请根据电机参数设置输出限 流值。调节示意如右图:




调速说明:

使用外接模拟电压Ve 调速时,电压范围为0-5V,其中在约1-4.5V时电机速度 改变,调速电压与转速关系 参考右图:



接线方法


1. 配合上位控制工作的接线方法



采用此种接线方法时,确定"切换"和"方向"的拨码 开关都是抬起(OFF)状态,不使用的接口悬空即可。

如需要用电位器调速,需断开**上位控制**与**控制器**之间的"速度控制"和"参考地"连线。


2. 独立工作的接线方法




S1为使能控制,断开时为使能状态,控制器正常工作;闭合时为待机状态,控制器所有输出将关闭。

S2为电机方向控制,与"方向"拨码的功能相同,断开时电机正转,闭合时电机反转。注意改变方向时应先将电机减速到停止。

外形尺寸





常见问题解答

直流无刷控制器

1. 问:初次使用该控制器,如何能尽快上手?

答: 正确接好电源线、电机相线、霍尔线后,保证电机空载 且其它接口悬空,使用内部调速,缓慢加速。电机正确 转动后,再依次测试使能、方向、外接调速等功能。如 对本产品不熟,初次使用应做好测试后,再安装到实际 场合使用。

2. 问: 电源接反有何影响?

答: 会烧毁驱动器。

3. 问:上位控制信号高于5V,如何处理?

答: 需要串联限流电阻, 12V串联2K, 24V串联4.7K

4. 问: 驱动器长时间工作后外壳比较热, 正常吗?

答:正常,在常温下外壳达到90度不会对性能有影响。

5. 问: 电源指示灯亮, 但电机不转且抖动, 是什么原因? 答: 可能是相线与霍尔线有错误, 请按照电机说明书正确

接线后重新加电测试。

6. 问:用此控制器,能否将我的电机转速调到6000?

答: 无刷电机的最高转速是电机本身的参数,控制器能将

电机控制在0-最高速。

7. 问: 想在此驱动器上加些功能或做新产品开发,是否可以?

答:可以,请联系我公司。

直流无刷控制器

ZD-6716-V3

质保条例

本产品提供最长 15 个月的免费质保,和之后的 2 年成本维修,具体条例如下:

- 1. 收到产品7日内**无原因**退换货——需保证产品外观无损, 无使用痕迹。
- 2. 六个月内主要部件免费更换(除外壳)——自购买之日起,或出厂日期三个月后算起(以质保签为准)
- 3. 一年内免费维修——自购买之日起,或出厂日期三个月 后算起(以质保签为准)
- 4. 免费质保期过后的两年内,享受成本维修。

有下列情形之一的,不享受以上质保:

- 1. 不遵守"安全注意事项"或"产品工作条件"使用,导致产品损坏的;
- 2. 质保易碎贴损坏,或有拆卸痕迹的;
- 3. 因雷击、地震、海啸、战争等人力不可抗拒因素所造成产品损坏的:
- 4. 其它人为原因损坏的。

北京时代超群电器科技有限公司

电话: 010-67185922

传真: 010-87197282

手机: 13901391739

13911006617

Q Q: 717691920

3830074